

DIGSI4.95 修改 IEC61850 IXD 文件语法检查规则说明

由于 DIGSI V4.95 及以后版本修改了 IEC61850 IXD 文件语法检查规则，导致 SPA 网站上 7SJ686 V5.00 及以前版本 DIGSI 装置驱动安装后打开时出现无法加载 IEC61850 profile 问题。如果现场客户提出了此问题，解决方案如下：用 DIGSI DVD 光盘自带的装置驱动重新安装。

注：7SJ686 V5.05 及以后版本 SPA 网站上的驱动没有此问题。